

Tervlapi jel: 1.		Favizsgálati adatlap		PECS01_Klimó_01		
Vizsgálati lap adatai:						
Munka törzsszáma és neve:	Favédelmi terv Pécs, Klimó Gy. U. szennyvízvezeték felújítás					
Vizsgálat dátuma:	2025.05.07					
Megrendelő:					
Fa azonosításához szükséges adatok:						
Helyszín:	Pécs, Klimó György utca (4587 HRSZ)					
Tulajdonos/Kezelő:	Önk./BIOKOM NKft.					
A fa azonosítója:	PECS01_Klimó_01					
Fafaj(ta) latin név:	Tilia cordata					
Fafaj(ta) magyar név:	kislevelű hárs					
A fa méretei						
Famagasság (m)	13	Favédelmi zónák méretei				
Törzsmagasság (m)	2	statikai védőzóna:		2,1		
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	52	csurgó zóna:		4,2		
Törzskörméret 1 m-en (cm)	163,28	favédelmi zóna:	A törzs palástjától számítva	5,7	m sugarú kör	
Koronaátmérő (m)	9	Vizsgálat célja:	A fa védelmének megalapozása			
Környezeti adatok (fát veszélyeztető tényezők)						
Kedvezőtlen időjárás	széltépés	szárazság	légszennyezettség			
Talaj rendellenességei	száraz, vízvesztő	tápanyaghiány				
Ember okozta rendellenességek	mesterséges fény	taposás	gyökérnyak sértés			
Statikai állapot						
Kitérés iránya	X	Kitérés mértéke (pontérték 0-2)	0	Súlypont eltolódás mértéke (cm)	0	
Fa környezetére vonatkozó adatok:						
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése:	Jelentős városkép környezetben álló fa					
Zöldfelületi elhelyezkedés:	Szoliter egyed					
Környezeti állapot:	A termőhely intenzíven kezelt városi zöldfelület.					
Élőhely minősége:	A csurgó zóna kevésbé taposott. A termőhely kifejezetten száraz, és meleg. Hozzáfolyó csapadék nincs, termőréteg vékony.					
Veszélyeztetettség:	A fára a rossz termőhelyi adottságok miatti kedvezőtlen körülmények jelentenek veszélyt.					
Gyökérzet, Gyökérnyak állapota					Radó értékszáma (1-5)	3
Gyökérzet rendellenességei	felszíni gyökerek	kisebb sérülések	gátolt növekedés			
Gyökérnyak rendellenességei	sérült					
Ápolási javaslat						
Törzs állapota:					Radó értékszáma (1-5)	3
Törzs rendellenességei	odvas, sérült					
Ápolási javaslat	műszeres vizsgálat					
Korona és koronaalap állapota					Radó értékszáma (1-5)	3
Koronaalap rendellenességei	ép	villásan elágazó				
Korona rendellenességei	hiányos, ritkás	száraz ágak	sérült vázák			
Ápolási javaslat	száraz ágak eltávolítása, tápanyagutánpótlás					
Ápoltság mértéke (értékszám 1-5)	megfelelően ápolat	4	Általános egészségi állapot (értékszám 1-5)	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	3	
			Teljes pontérték (értékszám 1-5)	közepes	3	
A fa becsült életkora MFE applikáció szerint (év):	55	A fa becsült értéke MFE applikáció szerint (HUF):	4 275 000	Műszeres vizsgálat:	szükséges	
ÖSSZEFOGLALÁS:			KEZELÉSI JAVASLAT:			
A kedvezőtlen termőhelyi adottságok, és a rossz helyre való telepítés miatt a növény alapvetően nincs jó állapotban. A hajtások izközein látható, hogy a növekedése visszafogott. A törzsön látható jelentős sérülést érdemes lenne vizsgálni.			száraz ágak eltávolítása	rövid távon	száraz ág letörésének veszélye fenn áll	
			műszeres vizsgálat	rövid távon		
			tápanyag utánpótlás	rövid távon	Egyéb megjegyzés:	
Következő javasolt favizsgálat időpontja:	2026.04.01		Felvételező: Nagy Ervin BIOKOM N. Kft.	Tel.: +36/20/4978672		
			zöldterület-gazdálkodási vezető	Email: nagy.ervin@biokom.hu		
A szakmai tapasztalat és a megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa teljes biztonságát rendkívüli időjárás, vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A favizsgáló a fa általi esetleges károkozásért nem vonható felelősségre.						

